

VSTR4018-2

Material del fregadero
Tipología
Número de cubetas
Código EAN

Acero Inoxidable
Fregadero de apoyo
1 + 3/4
8017709262129



Estética



Estética
Serie
Color
Acabado

Universal
Mira
Acero Inoxidable
Cepillado

Tipo de instalación
Logo
Agujero para grifo /
Agujero para grifo
precortado

Bajo encimera
Embutido
No agujero

	Tipología cubeta	Espesor acero cubeta (mm)	Dimensiones cubeta , L x P x A (mm)	Profundidad cubeta (mm)	Radio angular cubeta	Rebosadero cubeta izquierda	Posición descarga cubeta	Dimensión descarga cubeta
Cubeta der	Rayada	1	180 x 340 x 162	162	15		Centro cubeta	3.5"
Cubeta izq	Rayada	1	400 x 340 x 200	200	15	Sí, alineado	Centro cubeta	3.5"

Características técnicas



Espesor almacenamiento
Dimensiones del producto (mm)
Dimensiones hueco instalación bajo encimera (mm)

1 mm
200x608x472 mm
401*551 mm


Diámetro del orificio del grifo
Ancho divisor de cubetas
Número de ganchos
Tipología ganchos

35 mm
30 mm
8
Ganchos bajo encimera

Medida mueble
empotrable 80 cm

Equipo accesorios incluidos

Equipo accesorios
montaje Cubeta, Sifón con conexión
para lavavajillas, Ganchos
montaje



Not included accessories



KITFD050

Triturador de residuos 0,5 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, Se adapta a todos los fregaderos con salida de residuos de 3 1/2



KITFD100

Waste disposal 1 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



KITFD075

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



DB34

Cesto escurridor de acero inox. que se adapta a los fregaderos 340 x 400 mm, profundidad de 180 mm



3713

Siphon double bowls sinks (dishwasher connection included)



RND2V

2 Bowls standard Rondò waste kit with rectangular overflow

Symbols glossary (TT)



Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del gabinete base para la instalación del fregadero.



Sink depth - depending on the model, the depth can be from 13 to 24,5



Indica la profundidad de la cubeta del fregadero



Undermount: cómo instalar el fregadero o la placa directamente debajo de la superficie de trabajo, lo que le permite aprovechar toda la superficie disponible.